



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

LEI Nº 18.326, DE 10 DE MAIO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de bens declarados inservíveis pertencentes ao município de Marabá, mediante leilão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, mediante leilão, bens públicos considerados inservíveis pertencentes ao Município de Marabá, discriminados no Laudo de Avaliação constante no Anexo desta Lei, observado o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. O preço dos bens constantes no laudo mencionado no **caput** deste artigo foi estipulado através da avaliação realizada, observado o valor de mercado dos respectivos veículos.

Art. 2º A alienação dos bens declarados inservíveis autorizados por esta Lei deverá se efetivar por processo licitatório na modalidade leilão, na forma estabelecida no inciso II do art. 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação dos bens de que trata o art. 1º desta Lei, pelo maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, assim como a suspender a venda, se assim julgar conveniente.

Art. 3º O processo licitatório para a contratação de Pessoa Jurídica organizadora de leilão será realizado pela Coordenadoria Especial de Licitação (CEL) em observância as condições de execução do objeto que serão estabelecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Controle (Seplan).

Art. 4º Poderão habilitar-se a aquisição dos bens móveis objeto de alienação, quaisquer Pessoa Física ou Jurídica.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, o Poder Executivo publicará Edital de Leilão dos bens inservíveis para divulgação no Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência.

Art. 5º Os recursos oriundos da alienação desses ativos poderão ser aplicados conforme o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Marabá, Estado do Pará, em 10 de maio de 2024.


Sebastião Miranda Filho
Prefeito Municipal de Marabá

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 18.326, DE 10 DE MAIO DE 2024

LEI Nº 18.326, DE 10 DE MAIO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de bens declarados inservíveis pertencentes ao município de Marabá, mediante leilão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ Faço saber que a Câmara

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, mediante

leilão, bens públicos considerados inservíveis pertencentes ao Município de

Marabá, discriminados no Laudo de Avaliação constante no Anexo desta Lei,

observado o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de

2021.

Parágrafo único. O preço dos bens constantes no laudo mencionado no

caput deste artigo foi estipulado através da avaliação realizada, observado o valor

de mercado dos respectivos veículos.

Art. 2º A alienação dos bens declarados inservíveis autorizados por esta

Lei deverá se efetivar por processo licitatório na modalidade leilão, na forma

estabelecida no inciso II do art. 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à

alienação dos bens de que trata o art. 1º desta Lei, pelo maior lance, igual ou

superior ao valor da avaliação, assim como a suspender a venda, se assim julgar

conveniente.

Art. 3º O processo licitatório para a contratação de Pessoa Jurídica

organizadora de leilão será realizado pela Coordenadoria Especial de Licitação

(CEL) em observância as condições de execução do objeto que serão

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Controle (Seplan).

Art. 4º Poderão habilitar-se a aquisição dos bens móveis objeto de

alienação, quaisquer Pessoa Física ou Jurídica.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, o Poder Executivo publicará Edital

de Leilão dos bens inservíveis para divulgação no Diário Oficial do Município e no

Portal da Transparência.

Art. 5º Os recursos oriundos da alienação desses ativos poderão ser

aplicados conforme o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Marabá, Estado do Pará, em 10 de maio de

2024.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO

Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:

Alessandro Viana

Código Identificador:24A14DD3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 13/05/2024. Edição 3495

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famep/>

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 1

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102632
MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN KS		COR: AZUL
PLACA: JTW-1334	RENAVAN: 0073435340-5	CHASSI: 9C2JC3010YR061684
Nº MOTOR: JC30E1Y061684		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2000
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 500,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, considerando o tempo de fabricação e uso. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



Handwritten signatures and initials.

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 2

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		N° PATRIMÔNIO: 102634
MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN ES		COR: PRATA
PLACA: JWA-4115	RENAVAN: 0078436821-0	CHASSI: 9C2JC30202R131900
N° MOTOR: JC30E22131900		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2002/2002
CLASSIFICAÇÃO Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 620,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em circulação, porém com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, considerando o tempo de fabricação e uso. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 3

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102652
MARCA/MODELO: HONDA/XRE 300		COR: AZUL
PLACA: OTL-0802	RENAVAN: 0052943995-6	CHASSI: 9C2ND0910CR018831
Nº MOTOR: ND09E1C018831		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 278,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (suspensão dianteira). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 2% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 4

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102653
MARCA/MODELO: HONDA/CG 150 TITAN ES		COR: PRATA
PLACA: JVA-8038	RENAVAN: 0089880108-7	CHASSI: 9C2KC08507R010559
Nº MOTOR: KC08E57010559		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2007
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 50,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



Valério Francisco

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 5

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102654
MARCA/MODELO: HONDA/CBX 250 TWISTER		COR: PRETA
PLACA: JTZ-9935	RENAVAN: 0080690072-5	CHASSI: 9C2MC35003R134459
Nº MOTOR: MC35E-3134459		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2003/2003
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: 131,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de conjunto de equipamentos/sistemas (banco, painel...). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 2% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 6

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102655
MARCA/MODELO: HONDA/CBX 250 TWISTER		COR: PRETA
PLACA: JUI-1367	RENAVAN: 0081058468-9	CHASSI: 9C2MC35003R136131
Nº MOTOR: MC35E-3136131		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2003/2003
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 131,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de conjunto de equipamentos/sistemas (banco, tanque, painel...). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 2% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 7

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102656
MARCA/MODELO: SUNDOWN/STX200		COR: BRANCA
PLACA: JUO-4325	RENAVAN: 0097760827-1	CHASSI: 94J2XHEF88M008291
Nº MOTOR: JEA8008961		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 60,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perca total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 8

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102657
MARCA/MODELO: SUNDOWN/STX200		COR: BRANCA
PLACA: JUO-4305	RENAVAN: 0097760768-2	CHASSI: 94J2XHEF88M008294
Nº MOTOR: JEA8008969		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 60,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 9

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102658
MARCA/MODELO: SUZUKI/125 ES		COR: AZUL
PLACA: NTA-9811	RENAVAN: 0028326353-9	CHASSI: 9CDNF41ZJBM325556
Nº MOTOR: F4D5-BR382807		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/2010
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 114,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo apresenta dificuldades na reposição de peças, considerando o baixo mercado local, indicando o custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 2% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 10

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102659
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 2P		COR: BRANCA
PLACA: JTS-2895	RENAVAN: 0067234359-2	CHASSI: 9BWZZZ377VP527488
Nº MOTOR: UND048868		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 1997/1997
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 100,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



Handwritten signatures of the assessors.


PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 11

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102660
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVJ-8534	RENAVAN: 009/50/541-1	CHASSI: 9BWAA05W49104255 /
Nº MOTOR: CCP046840		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.094,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor, suspensão...) e a inexistência de outros (rodas/pneus, arrefecimento...). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 12

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102661
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVJ-8444	RENAVAN: 009/50/295-1	CHASSI: 9BWAA05W191041/06
Nº MOTOR: CCP043417		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1094,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto, apenas 02 portas, e a inexistência de outros (câmbio, rodas/pneus...). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 13

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102662
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVJ-8644	RENAVAN: 0097508083-0	CHASSI: 9BWAA05W291042038
Nº MOTOR: CCP044254		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 875,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor, arrefecimento, direção...), apenas 01 roda e a inexistência de outros (suspensão, câmbio...). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 4% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 14

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102663
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 4P		COR: BRANCA
PLACA: OIP-0610	RENAVAN: 0050355313-1	CHASSI: 9BWAA05W9DP0/3613
Nº MOTOR: CCP384025		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2013
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.837,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (bancos) e a inexistência de outros (arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 15

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102664
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 4P		COR: BRANCA
PLACA: 01P-22/U	RENAVAN: 005035/696-4	CHASSI: 9BWAA05W0DP03/020
Nº MOTOR: CCP358166		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2013
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.269,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (suspensão) e a inexistência de outros (rodas/pneus, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



Handwritten signatures



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 16

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102665
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVR-4033	RENAVAN: 009659/534-7	CHASSI: 9BWAA05W691009141
Nº MOTOR: CCP007302		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.532,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (bancos), apenas 01 roda e a inexistência de outros (câmbio, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 7% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 17

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102666
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 4P		COR: BRANCA
PLACA: 01P-2320	RENAVAN: 005035 / 762-6	CHASSI: 9BWAA05W2DP08 / 790
Nº MOTOR: CCP394374		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2013
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.985,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor) e a inexistência de outros (câmbio, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 7% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 18

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102667
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/PARATI 1.6 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVK-4295	RENAVAN: 009807/423-3	CHASSI: 9BWGB05W0910/0153
Nº MOTOR: BWX131454		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.918,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de conjunto de equipamentos/sistemas (motor, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5x% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 19

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102728
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/PARATI 1.6 4P		COR: BRANCA
PLACA: JIW-8694	RENAVAN: 00/3504025-/	CHASSI: 9BWZZZ3/4Y1114192
Nº MOTOR: UNF136184		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 1999
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 50,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]


PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 20

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		N° PATRIMÔNIO: 102641
MARCA/MODELO: CHEVROLET/CELTA 1.0 LT 4P		COR: BRANCA
PLACA: OFW-7726	RENAVAN: 0048310810-3	CHASSI: 9BGKP48F0DG113959
N° MOTOR: NAB401719		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2013
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 5.504,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em funcionamento, porém indicado ao desmanche para um melhor aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 20% da tabela FIPE.		

Fotos:






PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 21

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102668
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA 1.6 4P		COR: BRANCA
PLACA: 010-5024	RENAVAN: 01006396/3-1	CHASSI: 9BFZF55P5E806/751
Nº MOTOR: QF9AE8067751		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.660,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (suspensão), apenas 03 rodas e a inexistência de outros (motor, câmbio, direção...). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 22

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102669
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA 1.6 4P		COR: BRANCA
PLACA: OIO-5214	RENAVAN: 0100640144- /	CHASSI: 9BFZF55P2E806 / 755
Nº MOTOR: QF9AE8067755		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.657,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de conjunto de equipamentos/sistemas (câmbio). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 23

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102670
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA 1.6 4P		COR: BRANCA
PLACA: 010-50/4	RENAVAN: 0100639/72-5	CHASSI: 9BFZF55P4E806/756
Nº MOTOR: QF9AE8067756		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 3.321,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 24

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102671
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA STREET 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVL-69 / 2	RENAVAN: 0088058588-9	CHASSI: 9BFBRZFHA6B455194
Nº MOTOR: C4E6455194		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2006
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 300,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 25

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102672
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA STREET 4P		COR: BRANCA
PLACA: JIJ-2482	RENAVAN: 0088096743-9	CHASSI: 9BFBRZFHA6B455401
Nº MOTOR: C4E6455401		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2006
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 400,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 26

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102673
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA STREET 4P		COR: BRANCA
PLACA: J11-8632	RENAVAN: 0088096 / 2 / - /	CHASSI: 9BFBRZFHA6B455212
Nº MOTOR: C4E6455212		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2006
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 150,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 27

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102674
MARCA/MODELO: FORD/FIESTA STREET 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVL-/002	RENAVAN: 008805801/-8	CHASSI: 9BFBRZFHA6B455353
Nº MOTOR: C4E6455353		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2006
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 430,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor, rodas/pneus suspensão) e a inexistência de outros. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 3% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 28

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102675
MARCA/MODELO: FIAT/PALIO FIRE 4P		COR: BRANCA
PLACA: JUB-9011	RENAVAN: 0077467375-3	CHASSI: 9BD17834422334376
Nº MOTOR: 5339834		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2002/2002
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 100,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 29

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102676
MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ELX FLEX 4P		COR: PRETA
PLACA: JWD-1683	RENAVAN: 009/025050-9	CHASSI: 9BD1/140A85198324
Nº MOTOR: 178F3011*8082095*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.675,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (bancos) e a inexistência de outros (rodas/pneus). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 7% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 30

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102677
MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ELX FLEX 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVW-8/28	RENAVAN: 00945549/9-2	CHASSI: 9BD1/140A85130/76
Nº MOTOR: 178F3011*7887283*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.642,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 7% da tabela FIPE.		

Fotos:



Assinado *Engenheiro*

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 31

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102678
MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ELX FLEX 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVI-3898	RENAVAN: 0094385534-9	CHASSI: 9BD1/140A8513004 /
Nº MOTOR: 178F3011*7889717*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.346,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 32

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102679
MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ESSENCE 1.6 4P		COR: BRANCA
PLACA: OBX-8838	RENAVAN: 0036/92492- /	CHASSI: 9BD1/1//EB5/95144
Nº MOTOR: 310A50112179865		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2011
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 4.153,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 15% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 33

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102651
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 2P		COR: BRANCA
PLACA: JUB-0565	RENAVAN: 00/1805304-4	CHASSI: 9BD158018X4058582
Nº MOTOR: 5724360		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 1999/1999
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 150,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 34

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102680
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: BRANCA
PLACA: JIJ-4232	RENAVAN: 0088159949-2	CHASSI: 9BD15822/64826410
Nº MOTOR: 146E1011*6791121*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2006
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.460,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 35

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		N° PATRIMÔNIO: 102681
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: BRANCA
PLACA: JVR-7992	RENAVAN: 0091458634-3	CHASSI: 9BD15822774929390
N° MOTOR: 146E1011*7382542*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2007
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 250,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perca total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 36

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102682
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 2P		COR: BRANCA
PLACA: JUC-116/	RENAVAN: 00/6139305-6	CHASSI: 9BD158025242/9119
Nº MOTOR: 5172679		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2001/2002
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 250,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perca total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 37

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102683
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: BRANCA
PLACA: JUO-4353	RENAVAN: 00854 / 3944-0	CHASSI: 98D15822564686934
Nº MOTOR: 178D9011*6385354*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2006
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.104,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (rodas/pneus) e a inexistência de outros (bancos). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 38

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102684
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: CINZA
PLACA: UID-5167	RENAVAN: 0056912/29-7	CHASSI: 98D195163E04/6869
Nº MOTOR: 327A0111479615		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.020,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor, câmbio, direção), Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 39

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102685
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: BRANCA
PLACA: UFJ-1/66	RENAVAN: 0034448834-9	CHASSI: 9BD15844AC65/4620
Nº MOTOR: 146E10110222903		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.697,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor, direção) e a inexistência de outros. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:






PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 40

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102686
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: BRANCA
PLACA: NSK-4992	RENAVAN: 00200/6/69-0	CHASSI: 98D15844AA64164/9
Nº MOTOR: 146E1011*9332058*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/2010
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.444,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 03 rodas) e a inexistência de outros (arrefecimento, direção). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 7% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 41

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102687
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: BRANCA
PLACA: NSM-8116	RENAVAN: 0022/95560-9	CHASSI: 98D15844AA6391686
Nº MOTOR: 146E1011*9222323*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2009/2010
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.946,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 03 portas) e a inexistência de outros (direção). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 42

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102688
MARCA/MODELO: FIAT/UNO 4P		COR: BRANCA
PLACA: NSX-1/34	RENAVAN: 0032584691-0	CHASSI: 9BD15844AC6582/82
Nº MOTOR: 146E10110262504		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.697,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (rodas/pneus, suspensão, bancos) e a inexistência de outros (câmbio, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 43

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102689
MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO		COR: BRANCA
PLACA: OFM-0883	RENAVAN: 0046811939-6	CHASSI: 9BD255429C8920591
Nº MOTOR: 178E90110341410		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.323,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 03 rodas/pneus) e a inexistência de outros (bancos). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 7% da tabela FIPE.		

Fotos:






PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 44

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102690
MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO		COR: BRANCA
PLACA: OFM-0943	RENAVAN: 0046812044-0	CHASSI: 9BD255429C8920916
Nº MOTOR: 178E90110351717		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.659,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor), apenas 02 rodas e a inexistência de outros (direção). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 45

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102691
MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO		COR: BRANCA
PLACA: OFM-1003	RENAVAN: 0046812125-0	CHASSI: 9BD255429C8922550
Nº MOTOR: 178E90110384141		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.654,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (03 rodas/pneus, 02 bancos). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 46

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102692
MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO		COR: BRANCA
PLACA: OFM-1063	RENAVAN: 0046812221-4	CHASSI: 9BD255429C8920491
Nº MOTOR: 178E90110321108		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.654,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 03 rodas/pneus). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 47

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102693
MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO		COR: BRANCA
PLACA: JUI-7828	RENAVAN: 00/9092/88-8	CHASSI: 9BD25504428/21849
Nº MOTOR: 6352342		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2002/2002
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 300,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perca total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 48

DESCRIÇÃO			
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102761	
MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO		COR: BRANCA	
PLACA: JVL-2A54	RENAVAN: 009/5/3368-0	CHASSI: 93W244M238202832/	
Nº MOTOR: 814043S*1037644		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008	
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável			
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 8.179,00			
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 15% da tabela FIPE.			

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 49

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102695
MARCA/MODELO: FIAT/STRADA WORKING		COR: BRANCA
PLACA: JTW-9286	RENAVAN: 00/5981130-0	CHASSI: 9BD2/801212/6588/
Nº MOTOR: 6209576		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2001/2001
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 300,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perca total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 50

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102696
MARCA/MODELO: FIAT/STRADA WORKING		COR: BRANCA
PLACA: JUG-3302	RENAVAN: 0080164981-1	CHASSI: 9BD2/8016323/2690
Nº MOTOR: 3E0010711		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2003/2003
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 300,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



[Handwritten signatures]



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 51

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102697
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/SAVEIRO 1.6		COR: BRANCA
PLACA: JVC-0385	RENAVAN: 0092684366-4	CHASSI: 9BWEB05W48P023450
Nº MOTOR: BWX039795		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$340,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 52

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102698
MARCA/MODELO: FORD/RANGER XL		COR: BRANCA
PLACA: OLW-0J24	RENAVAN: 0047802745-1	CHASSI: 8AFER13POCJ493535
Nº MOTOR: L1A030679		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 5.524,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (suspensão) e a inexistência de outros (arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 15% da tabela FIPE.		

Fotos:



Wenderson *Infus*



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 53

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102699
MARCA/MODELO: FORD/RANGER XL		COR: BRANCA
PLACA: JVE-7738	RENAVAN: 0093710526-0	CHASSI: 8AFER13P68J110060
Nº MOTOR: C34237293		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 4.533,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 12% da tabela FIPE.		

Fotos:





PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 54

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102700
MARCA/MODELO: FORD/RANGER		COR: BRANCA
PLACA: JVF-6988	RENAVAN: 0011747442-8	CHASSI: 8AFER13P88J185486
Nº MOTOR: C34259562		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: 2.378,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (suspensão) e a inexistência de outros (motor, rodas/pneus, arrefecimento, direção, bancos). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:





PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 55

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102701
MARCA/MODELO: NISSAN/FRONTIER		COR: PRATA
PLACA: OTL-0842	RENAVAN: 0052944032-6	CHASSI: 94DVCUD40DJ472725
Nº MOTOR: YD25777160B		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2013
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 4.307,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (suspensão, direção), apenas 02 rodas e a inexistência de outros (motor, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 56

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102702
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/AMAROK		COR: BRANCA
PLACA: OFO-1748	RENAVAN: 0048817091-5	CHASSI: WV1DB42H0CA073685
Nº MOTOR: CNE012974		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 17.112,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 20% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 57

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102703
MARCA/MODELO: MITSUBISHI/L200 OUTDOOR		COR: BRANCA
PLACA: OFJ-3858	RENAVAN: 0037444906-6	CHASSI: 93XHNK740CCB83365
Nº MOTOR: 4D56CR5280		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ R\$ 3.074,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de alguns equipamentos/sistemas (motor, câmbio, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 58

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102704
MARCA/MODELO: MITSUBISHI/L200 OUTDOOR		COR: VERMELHA
PLACA: JWC-6753	RENAVAN: 0097005607-9	CHASSI: 93XHNK7408C845392
Nº MOTOR: 4D56CK8892		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Inservível		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 100,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo em estado de perda total, sem aproveitamento de peças/partes, armazenado a céu aberto com estrutura e lataria em estado de decomposição e oxidação.		

Fotos:



Assinado *Infus*



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 59

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102705
MARCA/MODELO: MITSUBISHI/L200 GL		COR: BRANCA
PLACA: JVM-1495	RENAVAN: 0098141427-3	CHASSI: 93XGNK7408C848235
Nº MOTOR: 4D56CL2126		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 7.481,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 15% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 60

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102706
MARCA/MODELO: MITSUBISHI/L200 GL		COR: BRANCA
PLACA: JUL-4887	RENAVAN: 0083547876-9	CHASSI: 93XLNK3405C436613
Nº MOTOR: 4D56KR1099		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2004/2005
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 2.141,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (motor), apenas 02 rodas e a inexistência de outros (câmbio, direção). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

OK!

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 61

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102707
MARCA/MODELO: MITSUBISHI/L200 TRITON		COR: BRANCA
PLACA: QEM-2730	RENAVAN: 0107416896-5	CHASSI: 93XXNKB8TGCF13276
Nº MOTOR: 4M41UCBF3348		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 18.972,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de alguns equipamentos/sistemas (arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 15% da tabela FIPE.		

Fotos:



Handwritten signatures:
[Signature 1] [Signature 2]



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 62

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102708
MARCA/MODELO: MITSUBISHI/L200 OUTDOOR		COR: BRANCA
PLACA: OFJ-2748	RENAVAN: 0037440869-6	CHASSI: 93XHNK740CCB83299
Nº MOTOR: 4D56CR4818		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 4.919,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 02 rodas) e a inexistência de outros (arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 63

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102709
MARCA/MODELO: SHINERAY/MINI VAN		COR: BRANCA
PLACA: QDV-1056	RENAVAN: 0112549369-8	CHASSI: LSYAFAAN1EG248176
Nº MOTOR: DL465Q5031109		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 751,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 3% da tabela FIPE.		

Fotos:



Assinado

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 64

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102710
MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO		COR: BRANCA
PLACA: NSL-3975	RENAVAN: 0022592431-5	CHASSI: 93W245G34A2052806
Nº MOTOR: F1AE0481T*7073618*		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/2010
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 6.295,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]


PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 65

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102711
MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO		COR: BRANCA
PLACA: DBA-9108	RENAVAN: 0021206334-0	CHASSI: 93W245G34A2052159
Nº MOTOR: F1AE0481T 7072790		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/2010
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 3.147,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas suspensão dianteira) e a inexistência de outros (eixo traseiro, rodas, arrefecimento, direção). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:





PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 66

DESCRIÇÃO			
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102712	
MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO		COR: BRANCA	
PLACA: OTU-0554	RENAVAN: 0100824234-6		CHASSI: 93W245G24E2133393
Nº MOTOR: 7207029		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2014/2014	
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável			
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 10.016,00			
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.			

Fotos:





PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 67

DESCRIÇÃO			
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102713	
MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO		COR: BRANCA	
PLACA: OTU-0714	RENAVAN: 0100824484-5		CHASSI: 93W245G24E2133502
Nº MOTOR: 7205657		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2014/2014	
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável			
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.000,00			
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas a suspensão dianteira e 01 rodas) e a inexistência de outros (motor, câmbio, eixo traseiro). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 1% da tabela FIPE.			

Fotos:





PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 68

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102714
MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER		COR: BRANCA
PLACA: JWC-8713	RENAVAN: 0097016983-3	CHASSI: 93YADCUL59J051943
Nº MOTOR: G9UA724C040761		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.420,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 02 rodas) e a inexistência de outros (câmbio, portas, arrefecimento). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 2% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 69

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102715
MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER		COR: BRANCA
PLACA: JVN-4549	RENAVAN: 00868525413	CHASSI: 93YADCCH54J502650
Nº MOTOR: S9WA702V035095		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2004/2004
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 3.311,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 70

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102716
MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ/SPRINTER		COR: BRANCA
PLACA: JVN-9407	RENAVAN: 00990236382	CHASSI: 8AC9036627A964115
Nº MOTOR: 61198170062522		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2007
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 5.832,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 10% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]


PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 71

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102717
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/40.300 WORKER 4X2		COR: BRANCA
PLACA: JUB-1257	RENAVAN: 0073972988-8	CHASSI: 9BWY2VVT2YRY05296
Nº MOTOR: 30461556		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2000
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 9.438,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de alguns equipamentos/sistemas (cabine, bancos). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 15% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 72

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102650
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/26.220 WORKER 6X4		COR: BRANCA
PLACA: JVM-8H24	RENAVAN: 0097650482-0	CHASSI: 9BW4782U88R843002
Nº MOTOR: 36043442		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 24.415,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 01 banco) e a inexistência de outros (portas). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 15% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]


PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 73

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102718
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/8.150 UNIS. ATHENAS		COR: BRANCA
PLACA: JVL-3179	RENAVAN: 0086878849-0	CHASSI: 9BWF252RX5R521863
Nº MOTOR: 0D1A001490		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2005
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 4.873.00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (somente o eixo dianteiro, 02 rodas). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 5% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 74

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102719
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/8.150 UNIS. ATHENAS		COR: BRANCA
PLACA: JVL-3209	RENAVAN: 0086879925-4	CHASSI: 9BWF252R65R521861
Nº MOTOR: 0D1A001517		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2005
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 7.798,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (apenas 02 rodas). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 8% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 75

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102720
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/INDUSCAR FOZ VWOD		COR: AMARELA
PLACA: JVJ-1066	RENAVAN: 0098499286-3	CHASSI: 9BWR882W38R851402
Nº MOTOR: D1A025438		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.697,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando conjunto de equipamentos/sistemas incompleto (somente a suspensão traseira, 01 roda) e a inexistência de outros (motor, câmbio, portas, arrefecimento, direção, bancos). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 2% da tabela FIPE.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 76

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102721
MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/INDUSCAR FOZ VWOD		COR: AMARELA
PLACA: JVJ-1096	RENAVAN: 0098499346-0	CHASSI: 9BWR882W48R851294
Nº MOTOR: D1A025422		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2008
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 1.697,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando a inexistência de alguns equipamentos/sistemas (motor, câmbio, portas, rodas, bancos). Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em 2% da tabela FIPE.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 77

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102722
MARCA/MODELO: CASE/821B		COR: AMARELA
PLACA:	RENAVAN: N/T	CHASSI: JHF0025129
Nº MOTOR:		ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 22.900,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando inexistência de alguns equipamentos/sistemas. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em conformidade com pesquisas de mercado.		

Fotos:



[Handwritten signatures]



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 78

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102723
MARCA/MODELO: KOMATSU/WA180		COR: AMARELA
PLACA:	RENAVAN: N/T	CHASSI: WA180-1B-B1758
Nº MOTOR:		ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 24.400,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando inexistência de alguns equipamentos/sistemas. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em conformidade com pesquisas de mercado.		

Fotos:





PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 79

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102724
MARCA/MODELO: CATERPILLAR/CAT 135H		COR: AMARELA
PLACA:	RENAVAN: N/T	CHASSI: CAT0135HC8WN00998
Nº MOTOR:		ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 3.800,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando inexistência de alguns equipamentos/sistemas. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em conformidade com pesquisas de mercado.		

Fotos:



PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 80

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102725
MARCA/MODELO: AGRAL/T4100		COR: VERMELHA
PLACA:	RENAVAN: N/T	CHASSI: A0297941
Nº MOTOR:		ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 400,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando inexistência de alguns equipamentos/sistemas. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em conformidade com pesquisas de mercado.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 81

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102726
MARCA/MODELO: KOMATSU/D 41A-6		COR: AMARELA
PLACA:	RENAVAN: N/T	CHASSI: B20649
Nº MOTOR:		ANO FABRICAÇÃO/MODELO:
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 40.400,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando inexistência de alguns equipamentos/sistemas. Com utilidade apenas para a retirada de peças/partes, o mesmo foi avaliado em conformidade com pesquisas de mercado.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

PARECER DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LOTE: 82

DESCRIÇÃO		
TIPO: Veículo		Nº PATRIMÔNIO: 102727
MARCA/MODELO: SR/FACCHINI-IR RER CS / 3 EIXOS		COR: AMARELA
PLACA: JUB-1C37	RENAVAN: 0073973021-5	CHASSI: 9EL11CS03YV004207
Nº MOTOR:		ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2000
CLASSIFICAÇÃO: Sucata Aproveitável		
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES: R\$ 11.700,00		
JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO: Veículo com custo/benefício inviável ao seu total aproveitamento, apresentando boa utilidade para a retirada de peças/partes e a revenda para incineração do aço, considerando sua pesada estrutura.		

Fotos:



[Handwritten signatures]

DA CONCLUSÃO

Diante das avaliações retro mencionadas, os integrantes da comissão de avaliação, **CONCLUEM**, que este parecer técnico de avaliação de bens móveis é resultado de diligências necessárias (vistorias), análise de valor médio de mercado, com base no atual estado de conservação e funcionamento dos veículos, dos pequenos defeitos generalizados, da ausência de manutenções e falta de itens e peças, da quilometragem rodada, do custo de recuperação, do peso do veículo e valor comercial do kg do ferro para incineração e demais particularidades.

Salientamos ainda que, os veículos e equipamentos de propriedade de órgãos públicos são **INSERVÍVEIS** para a municipalidade e neste ponto deverão ser alienados no estado em que se encontram (sem quaisquer garantias), através do leilão.

Marabá/PA, 07 de novembro de 2023.


WENDER MORAIS VICENTE
Integrante da Comissão Avaliadora
CPF 64185931204
Matrícula nº 516


FRANCISCO RODRIGUES
Integrante da Comissão Avaliadora
CPF 71216669287
Matrícula nº 28459